
ANGLES Inner M08
Scan Line Y= −50 mm
Scan Line Y= 0 mm
Scan Line Y= 50 mm
Scan Line Y= 100 mm
Scan Line Y= 150 mm
Scan Line Y= 200 mm
Scan Line Y= 250 mm
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
0
5
10
$|\beta_{nominal}| - |\beta_{measured}|$ (radians)
half−wave no.